

Objekt

Daghemmet Sviby
Norra Svibyvägen 331
Mariehamn

Beslut

Med stöd av 34 och 45 §§ konsumentsäkerhetslagen (FFS 920/2011) antagen genom landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, ålägger ÅMHH verksamhetsutövaren att åtgärda nedan uppräknade brister senast 28.02.2014. Om bristerna inte är åtgärdade inom den utsatta tiden fastställs ett vitesbelopp om 1000 € för vardera punkten nedan samt vid fortsatt försummelse ett löpande vitesbelopp om 500 € per månad för vardera punkten nedan som inte är åtgärdad under återstående delen av år 2014.

1. Grindarna på utomhusområdet ska åtgärdas gällande höjden, låsmekanismen och utformningen så att de inte inbjuder till klättring. Grindarna ska i detta fall vara minst 1,2 m höga och minst 1 m breda. Mellanrummet mellan mark och nedrekant på grinden får inte överstiga 10 cm. Grindarna får inte vara klättringsvänliga. Grindarna ska vara försedda med en låsanordning som barn inte klarar av att öppna.
2. Staketet ska åtgärdas så att de inte inbjuder till klättring och vara tillräckligt höga för att säkerställa att barnen inte enkelt kan ta sig över staketet. Staketet ska vara minst 1,2 m höga med ett mellanrum mellan mark och nedrekant på staketet som inte överstiger 10 cm. Eventuella mellanrum mellan spjälor i staketet ska inte vara bredare än 10 cm.

Motivering

Vid inspektion den 26.11.2013 konstaterades att de brister som förelagts i myndighetsbeslut 253/12 i huvudsak inte åtgärdats.

Med hänvisning till att Sviby daghem är placerat i ett korsningsområde mellan två relativt hårt trafikerade vägar, Norra Svibyvägen och Flygfältsvägen, är det av stor vikt att de grindar och staket som omgärdar utomhusområdet är tillräckligt säkra så att barnen inte enkelt kan avvika från området. Tidigare fanns två skilda daghem (Sviby och Rubinen) med

egna separerade utomhusområden men i samband med att nya Rubinen byggts och tagits i bruk finns nu tre byggnader med fem barnavdelningar där 92 barn i åldrarna 0-7 år delar på samma utomhusområde. ÅMHH har fått information både från personal och från föräldrar om brister speciellt gällande grindarna men även staketet vid Sviby daghem. De brister som framförts angående grindarna gäller främst att barnen enkelt klarar av att öppna låsmekanismen samt att det vid upprepade fall förekommit att grindarna på grund av att låsmekanismen inte fungerar blivit stående öppna vid passage. De påpekade bristerna gällande staketet är att de är för låga speciellt mot Norra Svibyvägen och att barnen enkelt kan ta sig över särskilt vintertid samt att de inbjuder till klättring. ÅMHH konstaterar att det gemensamma området har staket med varierande höjder från ca 90 cm och med olika staketkonstruktioner där flertalet av staketet inbjuder till klättring. Särskilt dålig är staketkonstruktionen vid ”gamla” Rubinen ut mot Norra Svibyvägen. På grund av bristerna gällande staketet och grindarna vid Sviby daghem anses utomhusområdet medföra fara för barn som vistas på området. ÅMHH anser därför att Sviby daghem brister i sin omsorgsplikt att säkerställa och förebygga fara för hälsa enligt 1 och 5 §§ konsument säkerhetslagen.

Beslut om vite tas med stöd av 45 § konsument säkerhetslagen samt 9 § viteslagen (FFS 1113/1990), viteslagen, antagen på Åland genom landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

Information

För vidare information gällande bland annat staket och grindar hänvisas till Stakes och Social- och hälsovårdsministeriets publikation ”Säkerhetsplanering i dagvården”

Bakgrund

Vid inspektion den 26.11.2013 konstaterades att Sviby daghem inte åtgärdat bristerna i myndighetsbeslut 253/12.

Sviby daghem har beretts möjlighet att bemöta inspektionsprotokollet den 3.12.2013.

Avgift

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Årsavgiften för den regelbundna tillsynen har fastställts i Ålands landskapsregerings beslut (2013:2) om taxa för ÅMHH. Avgiften faktureras årligen i början av påföljande år.

Enligt 4 § 4 punkten i ovan nämnda avgiftstaxa uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande och förbud. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4 om 45€/h. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet. Tilläggsavgiften faktureras när ärendet är uppföljt och avslutat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ketzia Karring
Biträdande myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning