

Verksamhet

Daghem Överby
Överbyvägen 62
Jomala

Beslut

Jomala kommun föreläggs med stöd av 34 och 45 §§ konsumentsäkerhetslagen (FFS 920/2011), antagen på Åland genom landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, att utföra nedan uppräknade åtgärder i Överby daghem senast den 1 augusti 2015. Om bristerna 1 och 2 inte är åtgärdade inom den utsatta tiden fastställs ett vitesbelopp om 1000 € för vardera punkten samt vid fortsatt försummelse ett löpande vitesbelopp om 500 € per månad för vardera punkt 1 och 2 nedan som inte är åtgärdad under återstående delen av år 2015.

1. Åtgärda den del av det omgärdande staketet som löper längs med Överbyvägen och längs med parkeringen så att staketet är minst 1,2 meter högt, med en maxhöjd på 10 cm hos springan mellan mark och undersidan av staketet. Staketet ska byggas på ett sådant sätt att det inte finns möjlighet att krypa under eller klättra över staketet. I praktiken innebär det att inga vågrätta partier eller stödstrukturer ska finnas på insidan, och att hålrummen i staketet inte får vara så stora att barn lätt kan få in fötterna. Samma krav som gäller för staketet gäller även för eventuella grindar med tillägget att de ska vara försedda med en låsanordning som barn inte klarar av att öppna.
2. Hela staketet ska gås igenom: Träd som ligger mot staketet och stödande delar hos staketet som finns på insidan och underlättar för klättring ska avlägsnas. En riskbedömning av hela staketet, samt hur den risken hanteras, ska ingå i lekområdets säkerhetsdokumentation.
3. Hängbron som innehåller mått på hög höjd (> 60 cm) där barn kan fastna med hals och huvud (9 cm – 23 cm) ska åtgärdas eller avlägsnas.
4. Insprängningsskyddet runt den befintliga gungställningen ska flyttas, så att en säkerhetszon på 1,5 meter vid sidan av gungställningen uppstår, eller avlägsnas så att barnen har möjlighet att snabbt lämna fallutrymmet istället för att tvingas gå igenom det.

5. Plattformen i anslutning till släntrutschen ska åtgärdas så att den ligger tätt mot rutschen eller avlägsnas.

Motivering

1. Det befintliga staketet förhindrar inte barn att lämna lekområdet. Olycksrisken är stor eftersom lekområdet angränsar till en vältrafikerad väg. Vintertid bildas ibland höga snövallar vid staketet som ytterligare försämrar dess funktion. Stakes och Social- och hälsovårdsministeriet har tagit ställning till hur staket och grind ska utformas för att förhindra barn från att lämna ett lekområde i anvisningen: *Säkerhetsplanering i dagvården*. ÅMHH:s krav är i enlighet med deras anvisningar.
2. Se punkt 1 ovan.
3. Öppningar med mått 90 mm – 230 mm som är belägna högre än 600 mm från underlaget har konstaterats som farliga. Kraven framgår i säkerhetsstandard SS-EN 1176-1:2008, avsnitt 4.2.7 och bilaga D och E.
4. På båda sidor av gungstativet ska det finnas en säkerhetszon som är minst 1,5 meter bred, detta för att barnen lätt ska kunna passera vid sidan av stativet och inte mellan gunga och stativ där det är lätt att träffas av någon som gungar. Kraven framgår i säkerhetsstandard SS-EN 1176-2:2008, Gungor – Kompletterande säkerhetskrav och provtagningsmetoder, avsnitt 4.9.
5. Kilformationer, eller V-formade öppningar, utgör en uppenbar skaderisk i konstruktioner där användaren genomgår en framtingad rörelse. Enligt säkerhetsstandard SS-EN 1176-2:2008 bör redskap utformas så att farliga spalter eller V-formade öppningar, där en del av ett plagg kan fastna, inte förekommer, under eller omedelbart innan användaren genomgår en framtingad rörelse.

Bakgrund

Överby kommun har tidigare förelagts att åtgärda staketet som löper längs med Överbyvägen (Dnr 2012-0093-3).

Den 25.2.2014 utfördes en inspektion av daghemmet Överby där brister konstaterades.

Den 26.1.2015 gjordes ett återbesök där vissa brister åtgärdats men många kvarstod.

Avgift

Avgiften för föreläggandet faktureras när ärendet är uppföljt och avslutat. Enligt 4 § 4 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2014:55) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mia Westman
T.f. myndighetschef
Beslutande

Janne Eriksson
Vik. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning