

Verksamhet

Korsklöbsrevet badstrand
Brändö

Beslut om föreläggande

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förelägger Brändö kommun med stöd av 34 § i konsument säkerhetslagen (FFS 920/2011), antagen på Åland genom landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsument säkerhet att:

1. Trampolinens skick ska kontrolleras och i sådant fall att det bedöms som undermåligt ska trampolinen monteras bort. En redogörelse för riskerna relaterade till trampolinen samt hur dessa minimeras ska ingå i verksamhetens säkerhetsdokument.
2. I sådant fall att strandens båda delar fortsätter användas ska ytterligare en livboj monteras upp så att det finns en synlig och lättillgänglig livboj vid strandens alla delar. Åtgärder för att minimera förutsägbara olycks- och skadesituationer ska även ingå i verksamhetens säkerhetsdokument.
3. I sådant fall att den befintliga livbåten behålls ska dess skick kontrolleras och eventuella skador som innebär nedsatt sjöduglighet ska repareras. Åtgärder för att minimera förutsägbara olycks- och skadesituationer ska även ingå i verksamhetens säkerhetsdokument.
4. Dörren till herrarnas omklädningsrum ska repareras. Åtgärder för att minimera förutsägbara olycks- och skadesituationer ska även ingå i verksamhetens säkerhetsdokument.

Åtgärderna ovan ska utföras snarast, men senast den 19.11.2021 för punk 1 och 2 respektive den 13.05.2022 för punkt 3 och 4. ÅMHM ska informeras när åtgärderna är utförda.

Motivering

Verksamhetsutövare ska med den omsorgsfullhet och yrkesskicklighet som förhållandena kräver säkerställa att konsumenttjänsterna inte medför fara för någons hälsa eller egendom enligt 5 § konsument säkerhetslagen.

Vid inspektion har ÅMHM konstaterat att livbåten har flertalet skador som gör att dess sjöduglighet kan ifrågasättas. Den trampolin som finns monterad på bergssidan uppvisar skador i plasten som tyder på en försvagad konstruktion. Det saknas livboj inom synhåll från strandens alla områden. Dörren till herrarnas omklädningsrum är trasig.

Bakgrund

26.7.2021 utfördes en inspektion enligt tillsynsplan där säkerhetsbrister konstaterades.

8.10.2021 utfördes en uppföljning tillsammans med verksamhetsutövaren där det konstaterades att flertalet brister kvarstod.

Avgift

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Fakturan skickas ut när ärendet är uppföljt och avslutat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman
Sektionschef
Beslutande

Elea Juell-Skielse
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilaga

1. Besvärсанvisning