

Verksamhet

Bovik EU-badstrand
Boviksjön 54
Hammarland

Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Verksamhetsutövare ska med den omsorgsfullhet och yrkesskicklighet som förhållandena kräver säkerställa att konsumenttjänsterna inte medför fara för någons hälsa eller egendom enligt 5 § konsument säkerhetslagen (FFS 920/2011).

Vid inspektion har ÅMHH konstaterat att det saknas djupangivelse på den vänstra bryggan. det saknas steg på ena sidan om hoppornets hoppinje. Flytbryggan har ett hål i betongen i sidan där badare kan simma in och göra sig illa.

De brister som tidigare konstaterats är åtgärdade.

Bakgrund

26.7.2021 utfördes en inspektion enligt tillsynsplan där säkerhetsbrister konstaterades.

11.10.2021 utfördes en uppföljning tillsammans med verksamhetsutövaren där det konstaterades att flertalet brister kvarstod.

1.11.2021 förelades verksamhetsutövaren att slipa ned den utstickande skruven på dörren till ett av torrdassen, täcka markduken ordentligt med sand och fästa flytbryggan ordentligt eller ta bort den.

15.6.2022 utfördes en inspektion där ÅMHH kunde konstatera att bristerna var åtgärdade.

Avgift

Totalt 150 €. Myndighetens handläggningstid för ärendet uppgår till 2 timmar.

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Jim Magnusson
Extra miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilaga

1. Besvärсанvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)