

Verksamhet

Borrning av energibrunn
Möckelöbrinken 5
Mariehamn

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

ÅMHM har inte kunnat konstatera några brister i strid med landskapslag (2008:124) och tillhörande förordningar.

Bakgrund

Den 12.6.2020 inkom ett klagomål som i huvudsak gällde TBL Brunnsbörning Ab:s tillvägagångssätt att täta en energibrunn på Möckelöbrinken 5 i Mariehamn. Klagande menade att TBL Brunnsbörning Ab först borrar, sedan satt kollektorslang och slutligen tömt ner en säck bentonit i brunnen och därmed ansett arbetet vara slutfört.

Vid kontakt med TBL Brunnsbörning den 12.6.2020 menade VD N. N. att arbetet med energibrunnen inte var slutfört. Den 15.6.2020 meddelade N. N. att konduktivitetmätning visat 730 $\mu\text{S}/\text{cm}$ vid 60 meters djup i brunnen och att ÅMHM skulle informeras när arbetet med energibrunnen var slutfört, så att inspektion av tätningen i brunnen skulle kunna utföras.

Myndigheten informerade vid ovanstående tillfällen samt vid ytterligare kontakt den 18.6.2020 om vikten av att inspektion av tätningen genomförs innan brunnen sätts igen och anläggningen tas i bruk, detta för att undvika extra arbete för TBL Brunnsbörning AB.

N. N. kontaktade ÅMHM den 25.6.2020 för att informera om att möjlighet till inspektion fanns den 26.6.2020. Då ansvariga inspektörer inte fanns tillgängliga den 26.6.2020 bokades inspektion till nästkommande arbetsdag, den 29.6.2020.

Borrprotokoll för borrningen vid Möckelöbrinken 5 inkom till myndigheten den 29.6.2020. I protokollet framgår bland annat att man uppmätt 710 $\mu\text{S}/\text{cm}$ vid 61 m djup i brunnen och att brunnen tätats mellan 52 och 42 meters djup.

Vid inspektion den 29.6.2020 kunde myndigheten konstatera att lodet kunde sänkas ner till mellan 40 och 41 meter i brunnen vilket indikerar att det ligger en tätning mellan 52 och 42 meter.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Schubert
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärсанvisning

För kännedom

TBL Brunnsborrning Ab, Vesterleden 7, 22140 Mariehamn