

## Beslut

Med stöd av 30 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, samt 53§ hälsoskyddslagen (FFS 1994/763), nedan hälsoskyddslagen, antagen på Åland genom landskapslag (ÅFS 2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen ålägger ÅMHHM Sundets vatten (FO-nummer 0145175-1) att vidta följande åtgärder;

- 1) Ta fram en egenkontrollmall och utför egenkontroll enligt villkoren/föreskrifterna i punkt 3. i gällande miljötillstånd ÅMH-Pn 7/15 (se bilaga 1.)
  - Vattenuttag, ska mätas med vattenmätare vid intaget, alternativt med annan av ÅMHHM godkänd teknisk utrustning, och dokumenteras i driftjournalen minst en gång per vecka under tiden juni till augusti och en gång varannan vecka under resten av året. Minst en gång per år, eller vid misstanke om läckage, ska jämförelse göras mellan intag vid sjön och reningsverket.
  - Vattennivån i Borgsjön skall avläsas från pegel vid intaget, alternativt med annan av ÅMHHM godkänd teknisk utrustning, och nivå skall journalföras i driftjournalen minst en gång per vecka under tiden juni till augusti och en gång varannan vecka under resten av året, så länge sjön är isfri.
  - Avrinning ut ur sjön ska dokumenteras när vatten slutar att rinna ut ur Borgsjön respektive när det åter börjar rinna över sättdammen.
  - Kontroll av vattenkvalitet så som siktdjup, algobservationer eller andra synbara förändringar i vattenkvalitet utförs varannan vecka under tiden juni till och med augusti.
  - Kontroll av pumpar, ledningar och andra anordningar årligen.

Sundets vatten ska inkomma med ett egenkontrollprogram för åtgärderna **senast 30.09.2022**. Om åtgärden inte är utförd inom utsatt tid utdöms ett löpande månatligt vitesbelopp om 500€.

- 2) Inkomma med riskbedömning enligt 7 a§ (FFS 1352/2015) och därefter kontrollundersökningsprogram enligt 8§ (FFS 1352/2015).
- Riskbedömningen ska vara utförd **senast 30.10.2022** om inte så utdöms ett fortlöpande månatligt vitesbelopp om 500€.
  - Kontrollundersökningsprogrammet ska inkomma **senast 31.12.2022** om inte så utdöms ett fortlöpande månatligt vitesbelopp om 500€.

### Motivering

ÅMHH har under en längre tidsperiod vid flertalet tillfällen påtalat för Sundets vatten att både åtgärder måste vidtas för att de ska uppfylla gällande miljötillstånd (ÅMH-Pn 7/15) och att kontrollundersökningsprogrammet måste förnyas. I inspektionsprotokoll från åren 2017, 2018, 2019, 2020 samt 2022 anmärkte ÅMHH att Sundets vattenverk inte uppfyller alla krav i sitt miljötillstånd, kontrollundersökningsprogrammet måste förnyas samt att sedan april 2021 måste även verksamheten inkomma med en riskbedömning. ÅMHH gjorde bedömningen att det under perioden 2017–2020 fanns försök till att åtgärda de påtalade bristerna, vissa förbättringar skedde under denna period men dock inte till den grad att alla krav i miljötillståndet uppfylldes. Under perioden 2020–2022 avstannade allt arbete och verksamhetens arbete med att genomföra åtgärder stagnerade trots påtryckningar från ÅMHH. Vid inspektion den 24.5.2022 kunde ÅMHH således dra slutsatsen att kraftfullare åtgärder krävdes av myndigheten för att säkerställa att Andelslaget Sundets vatten genomför de kvarstående uppgifter som åligger verksamheten enligt lag.

ÅMHH ska i enlighet med 30 § miljöskyddslagen vid åsidosättande av lagstiftning och beslut ålägga verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen samt förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta eller upprepa överträdelsen. Beslutet ska enligt samma paragraf förenas med vite eller med hot om att verksamheten till den del den innebär ett åsidosättande annars avbryts eller att myndigheten på den ansvariges bekostnad låter utföra det som lämnats ogjort.

ÅMHH kan enligt 53§ i hälsoskyddslagen förena ett med stöd av denna lag meddelat förbud eller föreläggande med vite eller med hot om att det som lämnats ogjort utförs på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.

Sundets vatten har brustit i att inkomma med riskbedömning enligt 7 a§ FFS 1352/2015 trots upprepade uppmaningar har inte Andelslaget Sundet vatten inkommit med handlingar.

Sundets vatten har brutit i att inkomma med kontrollundersökningsprogrammet enligt 8 § FFS 1352/2015 trots upprepade uppmaningar med början i slutet av 2017 har inte Andelslaget Sundet vatten inkommit med handlingar.

Beslut om vite tas med stöd av 30 § miljöskyddslagen samt 9 § viteslagen (FFS 1990/1113), viteslagen, antagen på Åland genom landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

### **Bakgrund**

ÅMHH har vid tillsyn 24.5.2022 konstaterat att Sundets vatten inte till alla delar följer gällande miljötillstånd och dessutom inte hörsammat ÅMHH:s upprepade uppmaning att inkomma med en riskbedömning och ett förnyat kontrollundersökningsprogram.

ÅMHH konstaterar att sedan den nya styrelsen tillträtt (30.6.2022) har Andelslaget Sundets vatten påbörjat arbetet med att upprätta de handlingar samt utföra de uppgifter som stadgas i miljötillståndet. Detta beslut baseras på den inspektion som utfördes 24.5.2022, innan den nya styrelsen tillträdde.

### **Avgift**

Enligt 4 § Ålands landskapsregerings beslut (2021:164) om taxa för ÅMHH tas en avgift ut för kostnader för beslut. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar 20 timmar. Avgiften för föreläggandet faktureras när ärendet är uppföljt och avslutat.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman  
Sektionschef  
Beslutande

Magnus Eriksson  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilaga**

1. Miljötillstånd ÅMH-Pn 7/15
2. Besvärсанvisning