

## **Verksamhet**

Utsläpp av olja  
Saltviksvägen  
Saltvik

## **Beslut**

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Beslutet fattas med stöd av 4 och 5 §§ landskapslag (2003:35) om miljöskydd.

## **Motivering**

ÅMHM konstaterade den 18.12.2017 att olja runnit ut på rastplatsen, lägenhet 736-401-1-27 och ned i diket vid Saltviksvägen.

Räddningsledaren, FBK och Renhållningen arbetade med oljesaneringen. Oljeutsläppet uppgavs ha skett under en överfyllnad av en skogsmaskin som tankades.

Oljesaneringen av dike och asfalt utfördes under dagen. Oljelänsar lämnades kvar för att stoppa ev. kvarvarande olja som kan komma fram senare.

## **Bakgrund**

Den 18.12.2017 inkom ett samtal till ÅMHM från räddningsledaren rörande oljeläcka nära träsket.

ÅMHM utförde samma dag en inspektion för att vid behov ge handräckning åt räddningsmyndigheten. Inspektionsprotokoll med hörande skickades 20.12.2017. Inga tillägg eller invändningar har meddelats myndigheten under hörandetiden.

Polismyndigheten underrättas alltid om oljealarm genom alarmcentralen.

## **Avgift**

300 euro

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2017:25) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Inspektion	2 timmar
Inspektionsprotokoll	1 timme
<u>Beslut om avslut</u>	<u>1 timme</u>
Totalt	4 timmar

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Särs  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

### ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

### ***För kännedom***

N.N.