

Verksamhet

Vikingaborg ungdomslokal
Sandåsstigen, Sonboda
Föglö

Beslut

Vikingaborgs kök får inte för det avsedda ändamålet som skolkök tas i bruk utan att först renoveras och vattenprov från brunnarna uppfylla kraven för hushållsvatten. För inspektionen uttas en avgift om 300,0 € enligt nedanstående uträkning.

Motivering

Vid inspektion den 5.9.2018 konstaterades att Vikingaborgs kök i sitt nuvarande skick inte uppfyller kraven som ställs för skolkökets verksamhet i enlighet med § 10 livsmedelslagen (FFS 23/2006) samt Bilaga II kap 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG 852/2004) om livsmedelshygien samt att bakteriologiska och kemiskt/fysikaliska godkända vattenprov för den tänkta verksamheten inte kunde uppvisas i enlighet med § 2 pkt 1) Social- och hälsovårdsministeriets förordning (FFS 1352/2015) om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten.

Bakgrund

Föglö kommun har begärt en inspektion i Vikingaborgs Ungdomslokal för att undersöka om utrymmena kan användas medan Föglö grundskolas kök renoveras. Inspektion utfördes den 5.9.2018 tillsammans med personal från skolköket, skoldirektören och en snickare. Det konstaterades att relativt omfattande renoveringar behövdes samt att vatten från de båda vattenbrunnarna inte analyserats bakteriologiskt eller kemiskt/fysikaliskt på många år. Brunnarna hade inte heller rengjorts och hade utstickande rötter i springorna mellan brunnsringarna och en hink flöt i vattnet. Kökets torrförråd doftade starkt av mögel. Köksutrymmena bedömdes olämplig för ändamålet i sitt nuvarande skick.

Avgift

300 €

För beslutet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 5 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:2) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Inspektion	1,5 timmar
Mail och telefonsamtal	0,5 timme
Inspektionsprotokoll	1,0 timme
Beslut	1 timme

Totalt: 4 timmar

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ketzia Karring
Tf Myndighetschef
Beslutande

Christel Mattsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura