

Objekt/verksamhet

Kyrkoby lekpark
Prästgården by, bakom församlingshemmet
Jomala

Beslut

Jomala kommun föreläggs med stöd av 34 § konsument säkerhetslagen (FFS 920/2011), antagen på Åland genom landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsument säkerhet, att utföra följande åtgärder i Kyrkoby lekpark senast 31 december 2014:

1. Åtgärda lekparkens gungställningar så att avståndet mellan undersidan av däcksisar och underlag i viloläge är minst 40 cm.
2. Åtgärda rutschbanan på det gula lekhuset så att måtten 9-23 cm inte förekommer på hög höjd (över 0,6 meter), och ordna så att springor och kilformationer i utåkningsdelen där barn kan fastna med kläder, fingrar och armar inte förekommer. Dessutom ska sidoskyddet åtgärdas så att det är heltäckande och förhindrar barnen från att svinga sig ut på sidan av rutschbanan.
3. Genom valfri skyddsåtgärd göra det omöjligt för barnen att krypa under parkstugan.
4. Ta fram ett säkerhetsdokument med en plan för identifiering av faror och hantering av risker för lekparken i enlighet med konsument säkerhetslagens 7 §.

Observera att krav som ställs på lekredskap är ställda under förutsättning att respektive lekredskapen inte istället tas bort.

Motivering

1. Enligt säkerhetsstandard SS-EN 1176-2:2008 ska den fria markhöjden i viloläget hos gungsisar bestående av däck vara minst 400 mm. Faran är att barnen annars fastnar med benen mellan gungan och marken vilket kan resultera i ett framtvingat fall framåt.
2. Enligt "Säkra lekplatsen" utgiven av *Sveriges kommuner och Landsting*, har man konstaterat att barn riskerar att fastna med huvudet och halsen i öppningar med mått 90-230 mm och att dessa därför klassas som farliga om de är belägna högre än 600 mm från underlaget. Säkerhetsstandard SS-EN 1176-1:2008 ställer samma krav.
3. Eftersom barn kan, och har, krypat under parkstugan och den miljön är omöjlig, eller åtminstone svår, att bevaka kan kryppgrunden inte

anses utgöra en del av lekområdet och barnen ska därför inte heller ha möjlighet att använda utrymmet som ett sådant. Exempel på potentiella faror är klämrisker, utstående spikar samt eventuella paniksituationer som kan uppstå i trånga utrymmen.

4. Enligt 7 § konsument säkerhetslagen ska tjänsteleverantören av ett lekområde upprätta ett säkerhetsdokument med en plan för identifiering av faror och hantering av risker. Enligt 34 § konsument säkerhetslagen får tillsynsmyndigheten ålägga tjänsteleverantören att fullgöra sin skyldighet att upprätta ett säkerhetsdokument inom utsatt tid.

Bakgrund

Den 3.9.2014 gjordes ett återbesök där vissa åtgärder hade vidtagits men vissa brister kvarstod och några nya konstaterades.

Den 28.4.2014 utfördes en inspektion enligt tillsynsplan av Kyrkoby lekpark där brister konstaterades.

Avgift

Avgiften för föreläggandet faktureras när ärendet är uppföljt och avslutat. Enligt 4 § 4 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2014:11) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mia Westman
T. f. myndighetschef
Beslutande

Janne Eriksson
Vik. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning