

Verksamhet

Simbassäng (Arkipelag)
Strandgatan 31
Mariehamn

Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

ÅMHM kontrollerade bassänggolven i anläggningen den 7.4.2022 och konstaterar att kakelgolvet runt bassängen och delvis i omklädningsrummet består av stora kakelplattor medan golvet i bastun och närmast runt duscharna består av små kakelplattor. De små kakelplattorna har förhållandevis mycket fogar i förhållande till kakelyta vilket ger ett tämligen bra fäste. Stora kakelplattor ger i sin tur generellt upphov till större halkriser då de har en större yta i förhållande till fogar och därtill har de i detta fall inte någon relief eller struktur som ger bra fäste. Hotell Arkipelag känner till att det kan finnas problem med de stora kakelplattorna och har därför anlitat en svensk firma för att öka fästet på kakelytorna.

ÅMHM konstaterar vidare att det inte tidigare inkommit klagomål på att golven varit hala och inte heller finns dokumentation på att andra allvarliga tillbud skett. ÅMHM kommer i sin framtida tillsyn att var uppmärksam på golvytorna i anläggningen och avslutar ärendet utan vidare åtgärder.

Bakgrund

Den 26.10.2021 mottog Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets ett anonymt klagomål riktat mot Arkipelags simanläggning. Enligt klagomålet är golvet väldigt halt och en person hade halkat och slagit sig så svårt att ambulans måste tillkallas.

5.4.2022 Diskuterades ärendet med Hotell Arkipelag per telefon.

7.4.2022 ÅMHM kontrollerade förhållandena på plats.

8.4.2022 Kontakt med husfrun på Hotell Arkipelag.



Avgift

Ingen avgift debiteras.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilaga

1. Besvärсанvisning