

## Verksamhet

Knutnäs badstrand  
Knutnäsvägen 145  
Geta

## Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

## Motivering

Verksamhetsutövare ska med den omsorgsfullhet och yrkesskicklighet som förhållandena kräver säkerställa att konsumenttjänsterna inte medför fara för någons hälsa eller egendom enligt 5 § konsument säkerhetslagen (FFS 920/2011).

Vid inspektion har ÅMHH konstaterat att det saknas djupangivelse på den vänstra bryggan. det saknas stege på ena sidan om hopptornets hopplinje. Flytbryggan har ett hål i betongen i sidan där badare kan simma in och göra sig illa.

De brister som tidigare konstaterats är åtgärdade.

## Bakgrund

26.7.2021 utfördes en inspektion enligt tillsynsplan där säkerhetsbrister konstaterades.

8.9.2021 utfördes en uppföljning tillsammans med verksamhetsutövaren där det konstaterades att flertalet brister kvarstod.

1.11.2021 förelades verksamhetsutövaren att sätta upp en skylt med djupangivelse längst ut på den vänstra bryggan, att det finns en stege på vardera sida om hopplinjen och reparera eller byta ut flytbryggan.

14.11.2022 utfördes en inspektion där ÅMHH kunde konstatera att bristen var åtgärdad.

## Avgift

Totalt 150 €. Myndighetens handläggningstid för ärendet uppgår till 2 timmar.

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Jim Magnusson  
Extra miljöskyddsinspektör  
Beslutande

### ***Bilaga***

1. Besvärсанvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)