

Verksamhet

Marsunds badstrand
Marsund
Hammarland

Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Verksamhetsutövare ska med den omsorgsfullhet och yrkesskicklighet som förhållandena kräver säkerställa att konsumenttjänsterna inte medför fara för någons hälsa eller egendom enligt 5 § konsument säkerhetslagen (FFS 920/2011).

Vid inspektion har ÅMHH konstaterat att det saknas steg på ena sidan om hopptornets hopplinje. Omklädningsrummet är mycket skadat och markduken sticker upp ur sanden. Det saknas även en hasp på torrdasset.

De brister som tidigare konstaterats är åtgärdade.

Bakgrund

26.7.2021 utfördes en inspektion enligt tillsynsplan där säkerhetsbrister konstaterades.

11.10.2021 utfördes en uppföljning tillsammans med verksamhetsutövaren där det konstaterades att flertalet brister kvarstod.

1.11.2021 förelades verksamhetsutövaren att montera badstege på båda sidor om hopptornets hopplinje, laga de skador som uppstått på omklädningsrummet och att täcka markduken ordentligt med sand.

14.6.2022 utfördes en inspektion där ÅMHH kunde konstatera att bristen kvarstod.

28.6.2022 utfördes en uppföljning där ÅMHH kunde konstatera att bristerna var åtgärdade.

Avgift

Totalt 150 €. Myndighetens handläggningstid för ärendet uppgår till 2 timmar.

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme



enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Jim Magnusson
Extra miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilaga

1. Besvärсанvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)